



Blankettnr: BL10050
Utfärdad av: FN
Datum: 050114
Utgåva: 2

Z-LYFTEN PRODUKTION AB

Serviceomeddelande

2019-01-21

Gällande: Spänningspikar stör lyftens gång.



Obs! Gäller lyftar och fordon med 12V system.

Det har kommit till vår kännedom att ett fåtal kunder har problem med att lyften stannar fast man håller inne knappen på manöverdonet, släpper man knappen och trycker igen så kommer den igång en kort stund igen, innan den åter stannar.

Detta om den körs samtidigt som fordonet är igång. Går lyften däremot normalt om fordonet stängs av, så beror det troligen på att fordonet allstrade en spänningspik när fordonet var i drift.

Lyften slår ifrån vid höga spänningspikar som ett skydd för dess elektronik.

Om lyften betar sig som står beskrivit ovan: Stäng av fordonet; går lyften då normalt så beror problemet på att fordonet har levererat spänningspikar till lyften.

Om ni har detta problem kontakta oss.

e-mail: zeproservice@hiab.com
tel: 010-4590503

*För information: Tidigare utskickade servicemeddelanden finns att hämta/läsa på vår hemsida och i C-files.
www.zepro.se, www.c-office.com*

Med vänliga hälsningar,
Zepro Z-Lyften Produktion AB

Christer Mattsson